

UK
BMI Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk

SPAIN
Tel: +34 911 142 132 • Fax: +34 943 568 442
E-mail: ventas@polyco.es • www.polyco.es

EN511: 2006

EN388: 2003



2112



11

FM2/10

10

FM2/08

8

FM2/07

7

FM2/06

6

FM2/07

8

FM2LC/08

9

FM2LC/09

10

FM2LC/10

11

FM2LC/11

GB Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:

Abrasion resistance	Level 2	Cold Protection Data:	Level 2
Blade cut resistance	Level 1	Convective Cold	Level 2
Tear resistance	Level 1	Contact Cold	Level 2
Puncture resistance	Level 2	Water Impermeability	Level X

CE Type Test Examination carried out by: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notified body number 0321. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc.

FR Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation. Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion	Niveau 2	Données sur la protection contre le froid:	Niveau 2
Résistance aux coupures de lames	Niveau 1	Résistant au froid par convection	Niveau 2
Résistance à la déchirure	Niveau 1	Résistant au froid par contact	Niveau X
Résistance à la perforation	Niveau 2	Imperméabilité à l'eau	Niveau X

Test normatif CE réalisé par: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0321. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entrelacement par des machines en rotation. Ces données peuvent ne pas correspondre à la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de facteurs tels que la température, l'abrasion, l'usure etc.

DE Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit	Kategorie 2	Kälteschutzdaten:	Kategorie 2
Schnittfestigkeit	Kategorie 1	Konvektionskälte	Kategorie 2
Rissfestigkeit	Kategorie 1	Kontaktkälte	Kategorie 2
Stichfestigkeit	Kategorie 2	Wasserundurchlässigkeit	Kategorie X

CE-Test ausgeführt von: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Prüfstellen-Nr. 0321.

Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhaften. Diese Angaben gelten nicht für die eigentliche Haltbarkeit der Sicherheit am Arbeitsplatz aufgrund der Einflüsse wie Temperatur, Abrieb und Abtragung, etc.

HU A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el róluk. Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referencia célokra.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság	Szint 2	Hideg elleni védelem adatai:	Szint 2
Vágásállóság	Szint 1	Konvektív hideg	Szint 2
Szakadási szilárdság	Szint 1	Konvektív hideg	Szint 2
Szűrőszilárdság	Szint 2	Vízállóság	Szint X

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Kijelölt testület száma: 0321.

Megjegyzés: nem viselhet mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótra akadhat. Az adatok a különböző tényező, pl. a hőmérséklet, a kopás, az öregedés stb. miatt nem biztos, hogy a munkahelyi védelem tény/leges időtartamát tükrözik.

CZ Péče o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot. Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost	Úroveň 2	Hodnoty při studené ochraně:	Úroveň 2
Odolnost proti prorážnutí	Úroveň 1	Konvence za studena	Úroveň 2
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 1	Styk za studena	Úroveň 2
Odolnost proti propíchnutí	Úroveň 2	Neprostupnost vody	Úroveň X

Otestování dle evropských produktových norem CE společnost: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Uvěřejněno registrační číslo místa testu 0321.

Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů. Vzhledem na prosifedí, kde jsou rukavice použity, aktuální doba ochrany se může změnit pod vplyvem teploty, opotřebení, znehodnocení etc.

ES Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión	Nivel 2	Riesgos por frío:	Nivel 2
Resistencia al corte	Nivel 1	Frío conveectivo	Nivel 2
Resistencia al desgarró	Nivel 1	Frío por contacto	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 2	Permeabilidad al agua	Nivel X

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Número de organismo notificado 0321.

Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc.